

فهرست مطالب

۱.....	فصل ۱: اصول اولیه تصویربرداری سونوگرافی
۲.....	۱-۱ فیزیک و تکنیک‌های تصویربرداری با سونوگرافی
۲.....	۱-۱-۱ اکوتیسیستیت
۲.....	۱-۱-۲ تصاویر مطلوب
۷.....	۱-۱-۳ زاویه تابش
۷.....	۱-۱-۴ نحوه بکارگیری مبدل
۱۱.....	۱-۱-۵ آرتیفیکت‌ها
۱۱.....	۱-۱-۵-۱ سایه آکوستیک خلفی
۱۳.....	۱-۱-۵-۲ تشدید آکوستیک خلفی
۱۳.....	۱-۱-۵-۳ آرتیفیکت‌های انعکاسی
۱۳.....	۱-۱-۵-۴ آرتیفیکت‌های نوک تیز
۱۳.....	۱-۲ حالت روشنایی
۱۳.....	۱-۳ حالت اثر داپلر
۱۸.....	۱-۴ نحوه انجام روش‌های زیبایی شناختی کم تهاب
۱۸.....	۱-۴-۱ استفاده از سونوگرافی
۱۹.....	۱-۴-۲ نمای سونوگرافی
۱۹.....	۱-۴-۳ بهبود تصویر سوزن
۱۹.....	۱-۴-۴ انجام پروسیجرها تحت هدایت سه‌گرایی
۲۵.....	فصل ۲: آناتومی کلی صورت و گردن
۲۶.....	۲-۱ آناتومی کلی صورت و گردن
۲۶.....	۲-۱-۱ لایه فاسیال صورت
۲۶.....	۲-۱-۲ عضلات صورت و گردن
۳۲.....	۲-۱-۳ عروق صورت و گردن
۳۴.....	۲-۱-۴ اعصاب صورت و توزیع آن‌ها
۳۴.....	۲-۱-۴-۱ توزیع عصب حسی
۳۴.....	۲-۱-۴-۲ توزیع عصب حرکتی
۳۴.....	۲-۲ تصاویر سونوگرافی از پوست طبیعی صورت، بافت‌های زیر جلدی و غدد
۳۹.....	۲-۳ تصاویر سونوگرافی ساختارهای اسکلتی عضلانی و فاسیالی صورت و گردن
۳۹.....	۲-۴ شاخص‌های صورت و خطوط مرجع
۳۹.....	۲-۴-۱ آناتومی سطح بر اساس شاخص‌های انسان شناسی استخوان و بافت نرم
۵۱.....	۲-۴-۲ شاخص‌های صورت و خطوط مرجع جهت بررسی سونوگرافی
۵۴.....	۲-۴-۳ شاخص‌های صورت و خطوط مرجع جهت بررسی سونوگرافی

۵۵	۲-۵ تصاویر سونوگرافی اعصاب و عروق خونی صورت
۵۶	۲-۵-۱ عروق فاسیال در شکاف انتگونیال
۵۷	۲-۵-۲ نقطه خروج (EMP) شریان افتالمیک
۵۸	۲-۵-۳ انشعابات شریان کاروتید
۵۹	۲-۵-۴ ورید سنتینال در شقیقه.....
۶۰	۲-۵-۵ عروق و اعصاب در شکاف سوبراوربیتال
۶۱	۲-۵-۶ عروق و اعصاب در سوراخ اینفرااوربیتال
۶۲	۲-۵-۷ سوراخ منتال و اعصاب
۶۳	۲-۵-۸ عصب فاسیال در محدوده غده پاروتید
۶۴	۲-۶ تغییرات دینامیک ساختار صورت در سونوگرافی (در حین حرکت و پینچ یو...)
۶۴	۲-۶-۱ عضله زایگوماتیک مازور در حین لبخند
۶۵	۲-۶-۲ تشکیل گودی(Dimple)
۶۶	۲-۶-۳ عضله ریزوربوس حین لبخند
۶۷	۲-۶-۴ فشردن clenching
۶۹	۲-۶-۵ تشکیل چین و چروک
۷۰	۲-۶-۶ پینچ کردن

۷۱	فصل ۳: سونوگرافی آناتومی پیشانی و شقیقه
۷۲	۳-۱ آناتومی بالینی پیشانی و شقیقه
۷۷	۳-۱-۱ شاخص های صورت و خطوط مرجع جهت ارزیابی پیشانی و شقیقه با سونوگرافی
۷۸	۳-۱-۲ چک لیست های منطقه پیشانی
۷۹	۳-۲ تصاویر سونوگرافی پیشانی و شقیقه
۷۹	۳-۲-۱ تصاویر آناتومیکی سونوگرافی
۸۱	۳-۲-۲ تصاویر حالت B و داپلر
۸۱	F1: متوبیون Metopion (نقشه میانی بر جستگی دو طرفه)
۸۳	F2: نقطه میانی بین F1 و F3
۸۳	F3: گلا بلا
۸۳	F4: بر جستگی فرونتال
۸۴	F5: نقطه تقاطع TL1 و PL1
۸۴	F6: نقطه تقاطع TL1 و PL2
۸۴	F7: نقطه تقاطع TL1 و PL3
۹۰	F8: نقطه تقاطع TL1 و PL4
۹۱	T1: خط عرضی که از ابرو عبور می کند
۹۱	T2: خط عرضی که از توپرکل زایگوما عبور می کند
۹۲	T3: خط عمودی که از ژوگال عبور می کند
۹۲	T4: خط عمودی که از نقطه میانی بین T3 و T5 عبور می کند

۹۳ T5: خط عمودی که از برجستگی مفصلی عبور می کند

۹۷ فصل ۴: سونوگرافی آناتومی ناحیه اطراف چشم (پری اوربیتال)
۹۸ ۴- آناتومی بالینی ناحیه اطراف چشم
۱۰۱ ۴-۱ شاخص های چهره و خطوط مرجع جهت ارزیابی ناحیه اطراف چشم با سونوگرافی
۱۰۲ ۴-۲ چک لیست های ناحیه پری اوربیتال
۱۰۲ ۴-۳ تصاویر سونوگرافی ناحیه اطراف چشم(پری اوربیتال)
۱۰۲ ۴-۴ تصاویر سونوگرافی آناتومی
۱۰۲ ۴-۵ تصاویر حالت B و دابلر
۱۰۲ P1: نقطه تقاطع TL2 و PL1
۱۰۲ P2: نقطه تقاطع TL2 و PL2
۱۱۰ P3: نقطه تقاطع TL2 و PL3
۱۱۱ P4: نقطه تقاطع TL2 و PL4
۱۱۱ P5: لبه خارجی اوربیت در سطح کانتوس خارجی
۱۱۴ P6: نقطه تقاطع TL3 و PL1
۱۱۴ P7: نقطه تقاطع TL3 و PL2
۱۱۵ P8: نقطه تقاطع TL3 و PL3
۱۱۵ P9: نقطه تقاطع TL3 و PL4

۱۲۱ فصل ۵: سونوگرافی آناتومی قسمت میانی صورت و بینی

۱۲۲ ۵- آناتومی بالینی ناحیه میانی صورت و بینی
۱۲۸ ۵-۱ شاخص های چهره و خطوط مرجع هست بررسی نواحی میانی صورت و بینی با سونوگرافی
۱۳۰ ۵-۲ چک لیست های نواحی میانی صورت و بینی
۱۳۰ ۵-۳ تصاویر سونوگرافی ناحیه میانی صورت و بینی
۱۳۰ ۵-۴ تصاویر آناتومی سونوگرافی
۱۳۱ ۵-۵ تصاویر حالت B و دابلر
۱۳۱ M1: نقطه تقاطع TL4 و PL1
۱۳۶ M2: نقطه تقاطع TL4 و PL2
۱۳۸ M3: نقطه تقاطع TL4 و PL3
۱۳۸ M4: نقطه تقاطع TL4 و PL4
۱۳۸ M5: نقطه تقاطع TL5 و PL1
۱۳۹ M6: نقطه تقاطع TL5 و PL2
۱۳۹ M7: نقطه تقاطع TL5 و PL3
۱۳۹ M8: نقطه تقاطع TL5 و PL4
۱۴۴ N1: (عمقی ترین نقطه روی رادیکس) Sellion
۱۴۵ N2: (خط میانی محل اتصال بین استخوان و غضروف بینی) Rhinion


۱۴۹	فصل ۶: سونوگرافی آناتومی ناحیه پری اورال (اطراف دهان) و ماستر.....
۱۵۰	۶-۱ آناتومی بالینی ناحیه پری اورال (اطراف دهان) و ماستر.....
۱۵۰	۶-۱-۱ آناتومی توپوگرافی کلی ناحیه پری اورال.....
۱۵۸	۶-۱-۲ توزیع عصبی و عروقی ناحیه پری اورال.....
۱۶۰	۶-۱-۳ لب.....
۱۶۲	۶-۱-۴ شاخص‌های چهره و خطوط مرجع جهت بررسی ناحیه پری اورال و ماستر با سونوگرافی.....
۱۶۲	۶-۱-۵ چک لیست‌ها در منطقه ناحیه پری اورال و ماستر.....
۱۶۳	۶-۲ تصاویر سونوگرافی آناتومی سونوگرافی.....
۱۶۳	۶-۲-۱ تصاویر آناتومی سونوگرافی.....
۱۶۸	۶-۲-۲ تصاویر حالت B و داپلر.....
۱۶۸	۶-۲-۲-۱ ناحیه پری اورال شامل گونه و ناحیه پره ماستریک.....
۱۷۷	۶-۲-۲-۲ لب فوقانی و تحتانی.....
۱۸۳	۶-۲-۲-۳ منطقه ماستر.....

۱۸۹	فصل ۷: سونوگرافی آناتومی ناحیه فوقانی سطحی گردن.....
۱۹۰	۷-۱ آناتومی بالینی ناحیه فوقانی سطحی گردن
۱۹۰	۷-۱-۱ آناتومی توپوگرافی کلی ناحیه فوقانی سطحی گردن
۱۹۰	۷-۱-۲ فاسیای سطحی گردنی (vesting Layer) (I) و عضله پلاتیسما.....
۱۹۲	۷-۱-۳ فاسیای احتشایی.....
۱۹۲	۷-۱-۴ مثلث‌های گردنی.....
۱۹۳	۷-۱-۵ فیبرهای عضلانی عضله سوبریئید.....
۱۹۳	۷-۱-۶ عروق ناحیه فوقانی سطحی گردن.....
۱۹۵	۷-۱-۷ غده ساب مندیبولا ر و دارویی.....
۱۹۶	۷-۱-۸ شاخص‌های چهره و خط مرجع جهت بررسی ناحیه سطحی فوقانی گردن.....
۱۹۷	۷-۱-۹ چک لیست‌ها در ناحیه سطحی فوقانی گردن.....
۱۹۸	۷-۲ تصاویر سونوگرافی از ناحیه سطحی فوقانی گردن
۱۹۸	۷-۲-۱ تصاویر سونوگرافی آناتومی
۱۹۸	۷-۲-۲ تصاویر حالت B و تصاویر داپلر
۱۹۸	۷-۲-۳ گاتاپیون (Gnathion) :C1
۱۹۹	۷-۲-۴ نقطه‌ای در ۲ سانتی‌متری خلف نقطه C1 :C2
۱۹۹	۷-۲-۵ مثلث ساب مندیبولا :C3
۱۹۹	۷-۲-۶ زاویه فکی(مندیبولا) :C4

فصل ۸: کاربرد سونوگرافی در پروسیجرهای تزریق توکسین بوتولینوم.....	۲۰۳
۸-۱ پیشینه روش‌های تزریق توکسین بوتولینوم تحت هدایت سونوگرافی	۲۰۴
۸-۲ روش‌های تزریق توکسین بوتولینوم تحت هدایت سونوگرافی	۲۰۵
۸-۳-۱ چین و چروک‌های صورت	۲۰۵
۸-۳-۲ خطوط افقی پیشانی.....	۲۰۵
۸-۳-۳ خطوط اخم ناحیه گلابلا.....	۲۰۶
۸-۳-۴ خطوط گوشه خارجی چشم (پنجه کلاغی).....	۲۰۷
۸-۳-۵ عضلات جونده (Masticatory Muscles).....	۲۰۷
۸-۳-۶ عضله ماستر.....	۲۰۸
۸-۳-۷ عضله تمپورالیس.....	۲۱۱
۸-۳-۸ غده بزاقی.....	۲۱۳
۸-۳-۹ غدد پاروتید.....	۲۱۳
۸-۳-۱۰ غده تحت فکی (ساب مندیبولا).....	۲۱۴
۸-۳-۱۱ عدم تقارن صورت و سینکینزی	۲۱۸
۸-۳-۱۲ عضله متنالیس و پلاتیسما	۲۱۸
۸-۳-۱۳ بدن (شانه و ساق پا).....	۲۲۲
فصل ۹: کاربرد سونوگرافی در پروسیجرهای تزریق فیلر.....	۲۲۹
۹-۱ پیشینه تزریق فیلر تحت هدایت سونوگرافی	۲۳۰
۹-۲ پروسیجرهای تزریق فیلر تحت هدایت سونوگرافی	۲۳۱
۹-۲-۱ پیشانی و گلابلا.....	۲۳۱
۹-۲-۲ شقیقه	۲۳۲
۹-۲-۳ ناحیه دور چشم (فرورفتگی روحشم و رول پره تارسال)	۲۳۳
۹-۲-۴ ناوдан اشکی و حجم‌ده ناحیه قدامی مalar	۲۳۵
۹-۲-۵ بینی	۲۳۵
۹-۲-۶ چین نازولبیال	۲۴۱
۹-۲-۷ فرورفتگی قدامی زیرین (سولکوس) و افتادگی ساب زایگوماتیک	۲۴۵
۹-۲-۸ خط ماریونت، شکاف پره جول و ناحیه اطراف دهان.....	۲۴۶
۹-۲-۹ چانه	۲۴۶
فصل ۱۰: کاربردهای سونوگرافی در پروسیجرهای لیفت باخ.....	۲۵۱
۱۰-۱ پیشینه پروسیجرهای لیفت باخ تحت هدایت سونوگرافی	۲۵۲
۱۰-۲ روش‌های لیفت باخ تحت هدایت سونوگرافی	۲۵۴
۱۰-۳ لیفت عمودی در قسمت فوقانی صورت.....	۲۵۴

۲۵۴	۱۰-۲-۲	لیفت مایل / افقی در قسمت میانی صورت.....
۲۵۴	۱۰-۲-۳	لیفت خط فکی و غبب در قسمت تحتانی صورت.....

www.abadisteb.pub



شکل ۱-۵: انتخاب میزان گین یا بهره‌ی ورودی مطلوب (a) تصویر تاریک با گین بسیارکم، (b) تصویر مطلوب با گین مناسب و (c) تصویر روشن با گین بسیار بالا.


شکل ۱-۶: زاویه سونوگرافی در نمای محور طولی.

زمانی که مبدل موازی با این

ساختارها قرار دارد، با مانور پاشنه-پنجه

(Heel-Toe Maneuver) عروق و اعصاب

به وضوح دیده می‌شوند.



چرخش مبدل زمانی که به صورت موازی قرار می‌گیرد، تصویری را در طول محور طولی و هنگام چرخش در زاویه ۹۰ درجه با ساختار هدف تصویری ادر امتداد محور عرضی ایجاد می‌کند. کج کردن مبدل زاویه تابش را در ۹۰ درجه قرار داده و وضوح را افزایش می‌دهد. این چهار تکنیک، تکنیک‌های اساسی و ضروری کار با مبدل هستند و PART نامیده می‌شوند که با حروف اول هر تکنیک به اختصار نشان داده می‌شود (شکل‌های ۱-۸ و ۱-۹).

هنگام مشاهده یک ساختار آناتومیکی خاص، به منظور دستیابی به تصویری در امتداد محور در حین حرکت در جهت پروگزیمال و دیستال با استفاده از تکنیک تراز، مبدل به صورت طولی قرار می‌گیرد. سپس، مبدل با استفاده از تکنیک چرخش ۹۰ درجه جایجا می‌شود تا نمای محور عرضی به دست آید. این تصاویر شبیه نمای قدامی - خلفی و نمای لترال اشعه ایکس است. به طور کلی، مسیر رگ، شکل و محل ساختار هدف و مرزهای تشريحی مجاور را می‌توان دقیقاً ارزیابی کرد (شکل ۱-۱۰).

۱-۱-۳ زاویه تابش


بیشترین میزان نفوذ و انعکاس زمانی است که زاویه سونوگرافی از سطح ساختار آناتومیکی ۹۰ درجه باشد. در صورتی که زاویه مایل باشد و در زاویه مناسب قرار نگیرد، وضوح کاهش می‌یابد. با استفاده از مانور پاشنه به پنجه و دستیابی به زاویه ۹۰ درجه نسبت به ساختارهای آناتومیکی می‌توان وضوح تصویر را افزایش داد. (شکل ۱-۶). زاویه مایل در حین مشاهده عروق و اعصاب این ناحیه، ران، رابه شکل بیضی نشان داده و مانع مشاهده اعصاب می‌گردد. زاویه ۹۰ درجه سونوگرافی، نمای لانه زنبور، منفاوت عصب و شکل مدور شریان را نشان می‌دهد (شکل ۱-۷).

۱-۱-۴ نحوه بکارگیری مبدل

دستیابی به تصاویر مناسب از ساختارهای هدف نیازمند نحوه بکارگیری تکنیک‌های مختلف مبدل است. تکنیک فشار با اعمال فشار عمودی به مبدل، ساختار هدف را در جای خود قرار می‌دهد. در تکنیک هم ترازی حرکت مبدل در جهت قدامی - خلفی و کناری، پنجره صوتی را با ساختار هدف تراز می‌کند.


شکل ۱-۷: زاویه صوت در نمای

محور عرضی. با عمود قرار گرفتن
مبدل بر عروق و اعصاب، این
ساختارها به شکل مدور دیده
می‌شوند نه بیضی

**شکل ۱-۸:** حرکت مبدل PART کج کردن

شکل ۱-۹: حالت‌های صحیح گرفتن مبدل.
مبدل باید توسط انگشتان دیگری که مبدل
رانگه نمی‌دارند، حمایت شود.





شکل ۱-۱۰: تصویر دایلر مثلث کاروتید. (a) نمای محور عرضی و (b) نمای محور طولی